



PATOTIEN PÄIVÄKODIN ILMANVAIHTOA SÄÄDETÄÄN

Patotien päiväkotiin on tehty sisäilmaan liittyvä katselmus, jossa on havaittu joitakin pienpuutteita ilmanvaihtojärjestelmässä ja siivouksessa.

Ilmanvaihtokanavissa havaittiin likaisuutta ja ilmanvaihdon päätelaitteissa kuituja päästävää villaeristettä. Rakennuksessa tehtiin myös pintakosteuskartoitusta, huonetiloissa ei havaittu kohonneita pintakosteuslukemia.

Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään kuitujen poisto ja ilmamääriin tehdään karkeasäätö ylipaineiseksi. Ilmanvaihtokoneet puhdistetaan samassa yhteydessä. Aikataulu sovitaan päiväkodin kanssa.

Siivoustasossa havaittiin puutteita, kaappien ja hyllyjen päällä on ollut huonepölyä. Siivoukseen kiinnitetään tarkemmin huomiota ja pölyt poistetaan kalusteiden ja tasopintojen päällisiltä.