



ITÄ-HAKKILAN KOULUN LIIKUNTASALIN LATTIA UUSITTU

Itä-Hakkilan koululla on uusittu liikuntasalin lattia kesällä 2020. Lattiassa on uusittu vaurioituneita rakenteita ja asennettu uusi urheilulattiapinnoite. Vanhan lattian vauriot ovat aiheuttaneet sisäilmahaittoja.

Koulun tilojen lattiamateriaalit on nyt vaihdettu, joten niistä aiheutuneiden sisäilmahaittojen pitäisi nyt olla poissa.

Jos sisäilmahaittoja esiintyy, niistä on ilmoitettava rehtorin kautta huoltoon ja tilakeskukseen.

Aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki sivuille

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmatiedotteet

Sivulta löytyvät myös tarkemmat toimintaohjeet sisäilmahaittoja tai -oireita epäileville henkilöille, linkki ohjeisiin.

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf